



RUST & PRIMER CONVERTER

MÉTODO DE UTILIZACIÓN

1. La superficie a tratar **DEBE** tener óxido.
2. Limpiar la superficie metálica, con algún trapo, cepillo y agua o solvente. Esta debe estar libre de grasas, aceites y polvo.
3. Aplicar **RUST & PRIMER CONVERTER** directamente sobre la superficie y/o pieza a recubrir, ya sea con brocha, rodillo o aspersión.
4. Dejar secar por 24 a 48 horas (dependiendo de las condiciones de humedad y luz). Si la pieza está en el exterior y existe probabilidad de lluvia o está lloviendo, no aplicar el producto. La pieza debe tornarse de color negro. La pieza está totalmente seca cuando ya no se siente pegajoso.
5. Una vez seca la pieza, se puede aplicar cualquier tipo de pintura. El tipo de pintura a elegir dependerá de las condiciones a las que la pieza estará expuesta.
6. Dejar secar la pintura.

Nota: Este proceso es ideal para mantenimiento de naves industriales, maquinaria, cercas, equipo industrial, tanques de almacenamiento de agua, etc.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. El producto es ambientalmente amigable y no es peligroso, más esto no quiere decir que no se requiera de un equipo de protección.
2. Se recomienda la utilización de ropa de trabajo.
3. Utilizar guantes, de látex o hule.
4. En el caso de hacer la aplicación por aspersión se recomienda utilizar lentes de protección o careta.